

## Система охлаждения

Устранение неисправностей	Отечественные	Нива	Иномарки
Замена радиатора (вентилятора)	700 - 1 200 руб.	900 - 1 500 руб.	1 500 - 6 000 руб.
Замена патрубка (1 шт)	150 руб.	200 руб.	300 руб.
Замена тосола	650 руб.	650 руб.	650 - 1 500 руб.
Замена тосола с промывкой	800 руб.	800 руб.	800 - 2 000 руб.
Замена крана отопителя	900 - 2 000 руб.	900 - 1 500 руб.	1 200 - 8 000 руб.
Замена печки	1 200 - 6 000 руб.	1 500 руб.	1 500 - 8 000 руб.
Замена вентилятора печки	600 - 6 000 руб.	1 000 руб.	1 000 - 4 500 руб.
Замена датчика вентилятора	300 руб.	300 руб.	400 - 600 руб.
Замена датчика температуры	300 руб.	300 руб.	250 - 1 000 руб.
Замена датчика масла	300 руб.	300 руб.	250 - 2 500 руб.
Замена термостата	800 - 1 100 руб.	800 руб.	800 - 3 000 руб.
Замена расширительного бачка	150 руб.	200 руб.	200 - 1 500 руб.
Замена расшир бочка системы охлаждения	150 руб.	200 руб.	350 - 1 500 руб.
Замена бочка омывателя стекол	150 руб.	150 руб.	150 - 500 руб.
Замена патрубка головки блока цилиндров	250 руб.	350 руб.	450 руб.
Замена патрубка в радиатор отопителя салона	500 - 900 руб.	500 - 900 руб.	600 - 1 800 руб.
Замена отводящего шланга радиатора	200 - 600 руб.	400 - 800 руб.	400 - 1 600 руб.
Замена (снятие и установка торпеды)	3 000 - 6 000 руб.	4 000 - 6 000 руб.	3 000 - 12 000 руб.