

## Глушитель

Устранение неисправностей	Отечественные	Нива	Иномарки
Замена прокладки приемной трубы	700 - 800 руб.	1 000 - 2 500 руб.	1 000 - 4 000 руб.
Замена приемной части	700 - 800 руб.	1 000 - 2 500 руб.	1 000 - 4 000 руб.
Замена средней части	500 руб.	500 - 1 000 руб.	400 - 1 000 руб.
Замена задней части	400 руб.	400 - 1 000 руб.	350 - 1 000 руб.
Замена одного хомута	150 руб.	200 руб.	250 руб.
Сварочные работы глушителя			500 - 5 000 руб.
Удаление болтов из коллектора	3 000 руб.	3 000 руб.	1 000 - 3 500 руб.
Замена прокладки коллектора	3 000 руб.	3 000 руб.	1 000 - 3 500 руб.